



Juan David Soto Arbelaez <juan.soto@metroplus.gov.co>

Fwd: Aclaración tabla 33 Características Especificas Puertas de Servicio

1 mensaje

Margarita Rosa Ruiz Ocampo <margarita.ruiz@metroplus.gov.co>

3 de diciembre de 2018, 12:02

Para: Juan David Soto Arbelaez <juan.soto@metroplus.gov.co>, Joaquín Leonardo Casas Ortiz <casasortiz92@gmail.com>



MARGARITA ROSA RUIZ O.
Directora Jurídica

Calle 53 No. 45-77, Cámara de Comercio de Medellín
Edificio de la Cultura, piso 3
Tel: 57 (4) 210 7000 ext.105
Móvil: 300 620 23 64
margarita.ruiz@metroplus.gov.co
www.metroplus.gov.co

"Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial protegida por la Ley. En consecuencia, su uso solo está permitido, de manera exclusiva e individual, para el destinatario del presente correo. Si usted no es el destinatario debido, favor notifíqueme y elimine de manera inmediata el presente mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido verificados por el programa de antivirus, por lo cual se encuentra libre de virus o cualquier anomalía que pueda afectar a terceros, sin embargo, el destinatario debe verificar con sus propias protecciones que ellos no están afectados por virus u otros defectos. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción que se efectúe del presente correo, está expresamente prohibida, Metroplús S.A. no asume responsabilidad alguna por la pérdida o daño ocasionada por la transmisión y uso de este material".

"This message and any attached file contains information that may be confidential and privileged. Unless you are the addressee (or authorized to receive for the addressee), you may not use, copy or disclose to anyone the message or any information contained in the message. Metroplús S.A. assumes no responsibility for the loss or damage caused by the transmission and use of this material. If you have received the message in error, please advise the sender by reply e-mail and delete the message. Metroplús S.A. uses virus scanning software. However, it is your responsibility to ensure that this email does not contain and is not infected by a computer virus."

----- Forwarded message -----

From: **Rolando Alberto Serna** <rserna@superpolo.com.co>

Date: lun., 3 dic. 2018 a las 10:54

Subject: Aclaración tabla 33 Características Especificas Puertas de Servicio

To: contratacion.transporte@METROPLUS.gov.co <contratacion.transporte@metroplus.gov.co>, german.builes@METROPLUS.gov.co <german.builes@metroplus.gov.co>, marco.oliveros@metroplus.gov.co <marco.oliveros@metroplus.gov.co>, margarita.ruiz@metroplus.gov.co <margarita.ruiz@metroplus.gov.co>, Contratación Transporte <contratacion.transporte@metroplus.gov.co>, Margarita.ruiz@metroplus.gov.co <Margarita.ruiz@metroplus.gov.co>

Buen día, por medio del presente correo solicito comedidamente aclaración en el siguiente punto:

En la tabla 33 aparece:

Medellin, 2018/12/03 14:27:25

201813465
METROPLUS S.A.



NICOLLE.NARANJO

Dimensión Puertas izquierdas: Ancho libre 1.2m ±10cm

Dimensión Puertas derechas: Ancho libre 1.2m

Creemos que en la dimensión de las puertas derechas se omitió la tolerancia.

Para las puertas derechas podemos trabajar con la misma tolerancia de las puertas izquierdas?

Quedamos atentos a una pronta respuesta.

Att Rolando Alberto Serna Idarraga

Jefe Tecnico Comercial

Marcopolo Superpolo S.A.S.